


GTEX1-60 | ELEKTRONINIS GREIČIO REGULIATORIUS

Montavimo ir naudojimo instrukcijos



Turinys

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS	3
GAMINIO APRAŠYMAS	4
GAMINIO KODAS	4
NAUDOJIMO SRITIS	4
TECHNINIAI DUOMENYS	4
STANDARTAI	5
PAJUNGIMAS	5
VEIKIMO DIAGRAMA	5
MONTAVIMO INSTRUKCIJA	6
INSTRUKCIJA, KAIP PATIKRINTI PAJUNGIMĄ	9
MODBUS REGISTRAI	10
TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS	11
INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI	11
PRIEŽIŪRA	11

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



Prieš pradedant darbus su gaminiu, perskaitykite visą informaciją apie jį, aprašymą, montavimo instrukcijas ir laidų pajungimo schemą. Dėl asmeninio ir gaminio saugumo, bei optimalaus jo panaudojimo, prieš montuojant jį įsitikinkite, kad visiškai suprantate jo montavimą, naudojimą ir šio gaminio aptarnavimą.



Dėl saugos ir licencijavimo (CE) priežasčių, gaminio naudojimas ne pagal paskirtį ar bet koks gaminio modifikavimas neleidžiami.



Gaminys negali būti veikiamas ekstremalių sąlygų: ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulés spindulių ar vibracijos. Aukštos koncentracijos cheminiai garai su ilgalaikiu poveikiu, taip pat gali turėti įtakos gaminio veikimui. Įsitikinkite, kad darbinė aplinka būtų kiek įmanoma sausesnė, įsitikinkite kad nesusidarys kondensatas.



Visi įrenginiai turi atitiktis saugos ir sveikatos teisés aktus ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto specialisto pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.



Venkite kontakto su dalimis prijungtomis prie įtampos, su gaminiu visada elkitės atsargiai. Prieš prijungdami maitinimo kabelius, atlikdami techninę priežiūrą ar gaminio remontą atjunkite maitinimo šaltinį.



Visada įsitikinkite, kad jungiate tinkamą maitinimo šaltinį, naudojate tinkamo diametro ir savybių kabelius. Įsitikinkite, kad visi varžtai ir veržlės yra gerai priveržti ir saugikliai (jei tokii yra) gerai įtvirtinti.



Turėtu būti atsižvelgiama į įrenginių, pakuocijų perdirbimo, šalinimo vietas ir nacionalinės teisés aktus ir taisykles.



Tuo atveju, jeigu yra kokių nors klausimų į kuriuos néra atsakymo, kreipkitės į techninio aptarnavimo skyrių arba pasikonsultuokite su specialistu.

GAMINIO APRAŠYMAS

GTE ventiliatoriaus greičio regulatorius automatiškai reguliuoja vienfazius įtampą valdomų variklių greitį (230 VAC / 50–60 Hz), atsižvelgiant į išmatuotas temperatūros vertes. Maksimalus greitis gali būti reguliuojamas vidiniu trimeriu. Minimalus greitis ir temperatūra nustatoma išoriniu potenciometru. Yra dvi gaminio versijos: -DM su "Modbus RTU" ryšiu ir -DT su integruotu variklio pajungimo lizdu, maitinimo kabeliu ir PT500 temperatūros kapiliaru. Ventiliatoriaus greitis padidės, kai matuojama temperatūra viršys nustatyta temperatūrą.

GAMINIO KODAS

Kodas	Temperatūros diapazonas	PT500 temperatūros jutiklis pridedamas	Shuko lizdas paprastam variklio pajungimui	Integruotas maitinimo kabelis	Modbus RTU
GTE21-60-DM	5–35 °C	ne	ne	ne	taip
GTE21-60-DT	5–35 °C	taip	taip	taip	ne
GTE-1-60-DM	15–35 °C	ne	ne	ne	taip
GTE-1-60-DT	15–35 °C	taip	taip	taip	ne

NAUDOJIMO SRITIS

- Skirtas šiltnamiams ir temperatūros valdymui ventiliacijos sistemoje
- Naudojamas tik patalpose

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maitinimo įtampa: 230 VAC ±10 % / 50–60 Hz
- Išėjimo apkrova: maks. 6 A
- Potenciometras minimalaus greičio nustatymui
- Vidinis trimeris minimalaus greičio nustatymui
- Reguliojamas proporcinius histerizės diapazonas ir proporcinius diapazonas.
- Potenciometras temperatūros nustatymui: 5–35 °Carba 15–35 °C, priklausomai nuo gaminio versijos
- Įėjimas temperatūriniam jutikliui PT500 (kaip standartas DT versijai ir atskirai versijai DM)
- Modbus RTU (RS485) jungtis
- "Schuko" lizdas varikliui prijungti (tik "DT" versijoje)
- Maitinimo tinklo kištukas (tik DT versijoje)
- Iš anksto sumontuotas temperatūros jutiklis ir maitinimo kabelis (tik DT versijoje)
- Korpusas: plastmasė R-ABS, UL94-V0; pilkos spalvos (RAL 7035)
- Apsaugos standartai: IP54 (atitinka EN 60529)
- Sandeliavimo temperatūra: -40–50 °C
- Darbinės aplinkos sąlygos:
 - temperatūra: 0–40 °C
 - santykinė drėgmė: < 95 % rH (ne kondensatas)
- Sandeliavimo temperatūra: -40–50 °C

STANDARTAI


- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
- EMC Direktyva 2014/30/EC: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-2:2005/AC:2005 and EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- WEEE Direktyva 2012/19/EC
- RoHs Direktyva 2011/65/EC



PAJUNGIMAS

GTEX1-60-DM	
L	Maitinimo įtampa 230 VAC / 50–60 Hz - vienfazė $\pm 10\%$
N	Neutralė
L1	Nereguliuojamas išėjimas (230 VAC / max. 2 A)
GND, T (TEMP.)	Temperatūros jutiklis
A	RS485 Signalas A
/B	RS485 Signals /B
P5	Variklio pajungimas
GTEX1-60-DT	
L	Maitinimo įtampa 230 VAC / 50–60 Hz - vienfazė $\pm 10\%$
N	Neutralė
PE	Ižeminimas
L1	Nereguliuojamas išėjimas (230 VAC / max. 2 A)
GND, T (TEMP.)	Temperatūros jutiklis
Schuko kištukas	Variklio pajungimas

VEIKIMO DIAGRAMA




MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami montuoti GTE reguliatorių atidžiai perskaitykite "Saugumo ir atsargumo" instrukcijas. Montavimui pasirinkite lygū paviršių (sieną, plokštę). Viską atlikite paeiliui:

- Prakiškite maitinimo ir jutiklių laidus per kabelių sandariklius ir prijunkite laidus pagal skyriuje "Laidai ir jungtys" esančią informaciją ir Fig. 1.

Fig. 1 Pajungimo shema



PASTABA

DT versijai maitinimo ir temperatūros jutiklis (PT500) yra įtrauktas į komplektą ir prijungtas gamykliskai. Be to, "DT" versijoje yra "Schuko" lizdas, skirtas ijjungti variklį / ventiliatorių. Jei jūsų versija yra -DT, praleiskite 1 etapą.

- Atitinkamai sudėkite trumpiklius - žr. Fig. 2 Trumpiklių pozicijos.

PASTABA

DM versija gali būti naudojama kaip atskiras įrenginys arba kartu su kompiuteriu ir valdomas "Sentera" 3SModbus programine įranga arba "Sensistant configurator". Kai naudojamas kaip savarankiškas gaminys, trumpiklius reikia nustatyti norimomis vertėmis. Naudojant "Modbus" režimu, jo parametrai nustatomai per "Modbus RTU", todėl trumpikliai gali likti tose pozicijose kuriose buvo sudėti gamykliskai. Atlikti atitinkamų nustatymus žiūrėkite Modbus Holding registrų. Toliau pateikiama lentelė.

Fig. 2 Trumpiklių pozicijos



Prop. diapazonas (JP1 & JP2)		Histerizė (JP3 & JP4)	Išsijungimo riba (JP5 & JP6)			
1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	2 °C	3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/>	0,5 °C	5 <input checked="" type="checkbox"/>	On
1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	4 °C (gamyklinis nustatymas)	3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/>	1 °C	5 <input type="checkbox"/>	Off (gamyklinis nustatymas)
1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	6 °C	3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	2 °C (gamyklinis nustatymas)		
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	8 °C	3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/>	3 °C		

DM versijos montavimo etapai:

1. Jisitinkinkite, kad GTE reguliatorius neprijungtas prie elektros tinklo.
2. Atskite priekinį dangtį ir atidarykite korpusą. Turėkite omenyje, kad yra du lada einantys iš plokštės ir prijungti prie potenciometro.
3. Prityvinkite įrenginį prie sienos ar panelės su pateiktais montavimo kaičiais ir varžtais. Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtį ir išmatavimus. (Žr. Fig. 3 Montavimo išmatavimai ir Fig. 4 Montavimo padėtis.)

Fig. 3 Montavimo išmatavimai





Fig. 4 Montavimo padėtis



4. Nustatykite maksimalaus greičio trimerį iki norimos vertės Galite pasirinkti iš diapazono 170–230 VAC Standartinis nustatymas yra 230 VAC.
5. **Papildomi nustatymai**
 - Tinklo trumpiklis (NBT) (žr. Fig. 5 NBT trumpiklis), naudojamas su "Modbus RTU". Standartiniuose nustatymuose NBT yra atjungtas.

Fig. 5 NTB trumpiklis




PASTABA


Prijunkite NBT tik dviejuose labiausiai nutolusiuose tinklo linijos prietaisuose!

- Jei jūsų įrenginys paleidžia arba nutraukia tinklą, jisitinkinkite, kad NBT trumpiklis uždėtas ant kontaktų, kaip nurodyta Example 1 ir 2 žemiau. Jei jūsų įrenginys yra pirmas arba paskutinis "Modbus RTU" tinklo dalis: Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūr. Modbus registrų lentelės žemiau.

Pavyzdys 1



Pavyzdys 2



DT versijos montavimo etapai: Atgal prie -DM versijos ▶

1. Įsitikinkite, kad GTE reguliatorius neprijungtas prie elektros tinklo.
2. Atsukite priekinį dangtelį ir atidarykite korpusą. Turėkite omenyje, kad yra du lada einantys iš plokštės ir prijungti prie potenciometro.
3. Pritvirtinkite įrenginį prie sienos ar panelės su pateiktais montavimo kaičiais ir varžtais. Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtį ir išmatavimus. (Žr. **Fig. 6 Montavimo išmatavimai** ir **Fig. 7 Montavimo padėtis**.)

Fig. 6 Montavimo išmatavimai





Fig. 7 Montavimo padėtis

Teisingai	Netaisingai

4. Nustatykite maksimalaus greičio trimerį iki norimos vertės **Fig. 8 Maks. greičio rumpiklis**. Galite pasirinkti iš diapazono 170–230 VAC. Standartinis nustatymas yra 230 VAC.

Fig. 8 Maks. greičio trimeris



5. Uždėkite dangtelį ir jį prisukite.
6. Ijunkite variklio / ventiliatoriaus laidą į Schuko lizdą.

INSTRUKCIJA, KAIPI PATIKRINTI PAJUNGIMĄ

DĒMESIO

Įsitikinkite ar kabelis tvarkingas. Atlikite reikiamus saugumo matavimus.

1. Ijunkite maitinimo laidą.
2. Ijunkite reguliatorių lamine OT ON/OFF apšviestu jungikliu.
3. Temperatūros potenciometro maksimali vertė (35 °C). (Žr. Fig. 9 -DM versija ir Fig. 10 -DT versija)

Fig. 9 -DM versija



Fig. 10 -DT versija



4. Tada EC variklis dirbs maksimaliu greičiu.
5. Keiskite temperatūros nustatymą potenciometru.
6. Variklis / ventiliatorius dirbs min. greičiu ir greitis didės, jei aplinkos temperatūra pakils (laikykite temperatūrinį kapiliarą rankose, kad patikrintumėte).
7. Temperatūros potenciometras reguliuojamas iki min. padėties 5 °C GTE21-60-DM ir GTE21-60-DT arba iki 15 °C temperatūros GTE-1-60-DM ir GTE-1-60-DT.
8. Variklis suksis maksimaliu pasirinktu greičiu, jei skirtumas tarp nustatytoios temperatūros ir aplinkos temperatūros yra didesnis už pasirinkto proporcingo intervalo vertę.
9. Jei įrenginys neveikia, kaip paaiškinta instrukcijoje, patikrinkite jungtis ir nustatymus.

MODBUS REGISTRAI

INPUT REGISTERS (Read-only)

		Data type	Description	Data	Values
1	Temperature input	unsigned int.	Analog temperature input	0–600	0 = 0,0 °C 600 = 60,0 °C
2	Vmax	unsigned int.	Max. motor speed value	170–230	170 = 170 VAC 230 = 230 VAC
3	Vmin	unsigned int.	Min. motor speed value	80–160	80 = 80 VAC 160 = 160 VAC
4	Output voltage	unsigned int.	Current output voltage	0,80–230	0 = 0 VAC 80 = 80 VAC 230 = 230 VAC
5	Temperature setpoint	unsigned int.	Temperature setpoint value	GTE21-60-DM GTE-1-60-DM 50–350 150–350	50 = 5,0 °C 150 = 15,0 °C 350 = 35,0 °C
6	Proportional range	unsigned int.	Proportional temperature value	1–4	1 = 2 °C 2 = 4 °C 3 = 6 °C 4 = 8 °C
7	Hysteresis	unsigned int.	Hysteresis value	1–4	1 = 0,5 °C 2 = 1 °C 3 = 2 °C 4 = 3 °C
8	Off level	unsigned int.	Off level value	0, 1	0 = OFF 1 = ON
9	Sensor status	unsigned int.	Input sensor status	0, 1	0 = sensor connected 1 = sensor disconnected
10			Reserved, Returns '0'		

Pastaba: Jvesties registrus galima perskaityti naudojant "Modbus" komandą: "Read input registers" (Skaityti jeinančius registrus).

PALAIKOMI REGISTRAI

		Data type	Description	Data	Default	Values
1	Address	unsigned int.	Modbus device address	1–247	1	
2	Modbus baud rate	unsigned int.	Modbus communication baud rate	1–4	2	1 = 9.600 2 = 19.200 3 = 38.400 4 = 57.600
3	Modbus parity mode	unsigned int.	Parity check mode	0–2	1	0 = 8N1 1 = 8E1 2 = 8O1
4	Device type	unsigned int.	Device type (Read only)	GTE21-60-DM=3013 GTE-1-60-DM=3003		
5	HW version	unsigned int.	Hardware version of the device (Read only)	XXXX	GTE21-60-DM GTE-1-60-DM 0x0210 = 0x0200 =	HW version 2.10 HW version 2.00
6	SW version	unsigned int.	Software version of the device (Read only)	XXXX	GTE21-60-DM GTE-1-60-DM 0x0300 = 0x0230 =	SW version 3.00 SW version 2.30
7	Operating mode	unsigned int.	Mode of operation	0–1	0	0 = Ständalone mode 1 = Modbus mode
8	Output overwrite	unsigned int.	Output overwrite mode	0–1	0	0 = Disabled 1 = Enabled
9-10			Reserved, return '0'			
11	Vmax	unsigned int.	Max. motor speed value	170–230	230	170 = 170 VAC 230 = 230 VAC
12	Vmin	unsigned int.	Min. motor speed value	80–160	80	80 = 80 VAC 160 = 160 VAC
13	Temperature setpoint	unsigned int.	Temperature setpoint value	GTE21-60-DM GTE-1-60-DM 50–350 150–350	150	50 = 5,0 °C 150 = 15,0 °C 350 = 35,0 °C
14	Proportional range	unsigned int.	Proportional range value	1–4	2	1 = 2 °C 2 = 4 °C 3 = 6 °C 4 = 8 °C
15	Hysteresis	unsigned int.	Hysteresis value	1–4	3	1 = 0,5 °C 2 = 1 °C 3 = 2 °C 4 = 3 °C
16	Off level	unsigned int.	Off level value	0–1	0	0 = OFF 1 = ON
17	Modbus time-out control	unsigned int.	Modbus time-out control value	0–1	0	0 = Disabled 1 = Enabled
18	Modbus time-out	unsigned int.	Modbus time-out value	0–60	1	1 = 1 min 60 = 60 min.
19	Vout	unsigned int.	Set override output voltage	0,80–230	0	0 = 0 VAC 80 = 80 VAC 230 = 230 VAC
20			Reserved, returns '0'			

Pastaba: Saugojimo registrai gali būti valdomi naudojant šias "Modbus" komandas: Read Holding Registers, "Write a Single Register" arba "Write Multiple Registers".

Jei jums reikia daugiau informacijos apie Modbus, daugiau jos rasite čia:http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf

TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Venkite smūgių ir ekstremalių sąlygų; sandeliuokite originaliose pakuotėse.

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ IR APRIBOJIMAI

Dveji metai nuo pristatymo datos gamykliniam defektui. Visi pakeitimai arba modifikacijos atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės. Gamintojas neatsako už spausdinimo klaidas ir neatitikimus šiame dokumente, nes gamintojas pasiliaika teisę į gaminio modifikavimą ir tobulinimą bet kuriuo laiku po šio dokumento išleidimo.



DĖMESIO

Naudokite tik aukščiau nurodyto tipo ir nominalo saugiklius. Priešingu atveju garantija nebus taikoma.

PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis šis gaminys nereikalauja priežiūros. Suteptą gaminį valyti sausu arba drėgnu skudurėliu. Labai suteptą gaminį, valykite naudojant neagresyvius skysčius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prieš valant, gaminys turi būti atjungtas nuo maitinimo. Atkreipkite dėmesį, kad į gaminį nepatektų drėgmė. Pajunkite prie jo maitinimą tik tada kai jis bus visiškai sausas.