

MFC

variateur électronique multifonctionnel

Les variateurs électroniques de la série MFC règlent la vitesse des moteurs monophasés (230 VAC-50 Hz) selon les valeurs des entrées multifonctions (Ai1 ou Ai2). Ces entrées peuvent être des sondes de température (PT500) ou d'autres capteurs à sortie 0-10 V ou 0-20 mA (pression, CO2, humidité, lumière). Il est possible de connecter cet appareil à un interface SGB (Système de Gestion des Bâtiments) ou d'utiliser la tension analogique (0-10 V) pour l'activation ou la désactivation à distance.


Le principe de fonctionnement de ce régulateur est basé sur le soi-disant 'détection de passage par zero'. Un optotriac combiné avec un microprocesseur assure le contrôle impeccable et précis. Il y a un commutateur rotatif pour choisir le mode de fonctionnement. Lorsque le mode est sélectionné, le variateur programmera les entrées automatiquement.

FONCTIONS

- Alimentation: 230 VAC 50 Hz
- Réglage de vitesse variable infini
- Réglages de la vitesse minimum et maximum
- Plusieurs programmes préréglés (modes) sélectionnable par commutateur
- Boîtier: plastique (R-ABS, UL94-V0, RAL 7035), IP54
- Entrées de câbles pré-assemblées
- Température ambiante maximale: 35 ° C
- Conformément à la directive basse tension: 2006/95/ CE / la directive CEM: 2004/108/CE
- Les capteurs ne sont pas inclus

Imax Fusible MFC-0-15- AT 1.5 A 3.15 A (5*20 mm) MFC-0-30- AT 3.0 A 5.0 A (5*20 mm) MFC-0-60- AT 6.0 A 10.0 A (5*20 mm) MFC-0100- AT 10.0 A 16.0 A (6*32 mm)

SCHÉMA DE CÂBLAGE



Haute tension	Haute tension : alimentation 230 VAC – 50Hz				
L	phase				
N	neutre				
Pe	borne de terre				
Basse tension	n : signaux d'entrée et de commande				
Ai1	entrée multifonctionnelle 1 : (sonde de température PT500 ou 0-10V / 0-20mA)				
Ai2	entrée multifonctionnelle 2 : (sonde de température PT500 ou 0-10V / 0-20mA, la détection du PT500 est automatique)				
GND	masse				
Haute tension	n:				
L1 N	sortie 230 VAC non régulée (Imax 2 A)				
M	sortie moteur				
REL	sortie relais avec contact Normal Fermé NC et Normal Ouvert NO (230 VAC / 16 A resistive)				
Basse tension					
VCC	alimentation 24VDC/100mA				
OUT	Sortie analogique 0-10 V/100 mA ou 0-20 mA				

Modes de fonctionnement

- 0 HE-mode chauffage avec/sans OFF
- VE-mode ventilation avec/sans OFF
- 2 Mode DT (différence de temperature) sans OFF
- 3 Mode VE analogique (Signal analogique) avec/sans OFF
- 4 HE-mode chauffage avec/sans OFF et activation à distance
- 5 VE-mode ventilation avec/sans OFF et activation à distance
- 6 Mode VE analogique (Signal analogique) avec/sans OFF et activation à distance
- 7 Mode analogique (EVS) sans OFF et commande inverse


PROGRAMMES




Pos. 0 - HE-mode chauffage avec/sans OFF

Ai1 entrée – sonde de temperature (PT500) Ai2 entrée - non utilisé


Schéma de câblage



Courbe de contrôle



Position relais



Ts – régler la température par potentiomètre externe 'SETPOINT'

 $Ts = 5 \div 35 \ ^{\circ}C$

ΔT – définir gamme proportionnelle par potentiomètre interne 'PROP RANGE'

 $\Delta T = 10 \div 25 \% \text{ de Ts}$

ΔTo – définir hors-temperature par potentiomètre interne 'OFF-LEVEL' $\Delta To = 10 \div 40 \% de Ts$

Toff - hors-température $Toff = Ts + \Delta T + \Delta To$

Vmin – la tension de sortie minimale


Vmin = 70 ÷ 150 V

Vmax – la tension de sortie maximale

Vmax = 170 ÷ 230 V

Exemples


Ts	15 ℃	20 °C	25 ℃	30 °C
ΔΤ	1.5 ÷ 4 ℃	2 ÷ 5 °C	2.5 ÷ 6.5 °C	3 ÷ 7.5 ℃
ΔΤο	1.5 ÷ 6 ℃	2 ÷ 8 °C	2.5 ÷ 10 °C	3 ÷ 12 ℃
То	18 ÷ 25 °C	24 ÷ 33 °C	30 ÷ 41.5 ℃	36 ÷ 49.5 °C




Ai1 entrée – sonde de temperature (PT500)

Ai2 entrée - non utilisé

Schéma de câblage



Courbe de contrôle



Ts – régler la température par potentiomètre externe 'SETPOINT'

 $Ts = 5 \div 35 \degree C$

 ΔT – définir gamme proportionnelle par potentiomètre interne 'PROP RANGE' $\Delta T = 10 \div 25 \ \% \ de \ Ts$

 $\Delta To-d\acute{e}finir~hors-temperature~par~potentiom\`{e}tre~interne~'OFF-LEVEL'$ $\Delta To=10\div 40~\%~de~Ts$

Toff - hors-température

Toff = Ts - Δ T - Δ To


Vmin –la tension de sortie minimale

 $Vmin = 70 \div 150\,V$

Vmax – la tension de sortie maximale

Vmax = 170 ÷ 230 V

Position relais



Exemples


Ts	15 ℃	20 °C	25 °C	30 °C
ΔΤ	1.5 ÷ 4 °C	2 ÷ 5 °C	2.5 ÷ 6.5 ℃	3 ÷ 7.5 ℃
ΔΤο	1.5 ÷ 6 °C	2 ÷ 8 °C	2.5 ÷ 10 °C	3 ÷ 12 ℃
То	5 ÷ 12 °C	7 ÷ 16 °C	8.5 ÷ 20 °C	11.5 ÷ 24 °C




Pos. 2 - Mode DT (différence de temperature) sans OFF

Ai1 entrée – sonde de temperature (T1) (PT500) Ai2 entrée – sonde de temperature (T2) (PT500)

Schéma de câblage



Courbe de contrôle



Ts – définir température différentielle par potentiomètre externe externe 'SETPOINT'

 $Ts = 5 \div 35 \, ^{\circ}C$

T2 – haute température (température

T1 – basse temperature (température du sol)

ΔT= T2-T1

Niveau OFF → ∆T< 2 °C lorsque le

Vmin – la tension de sortie minimale


Vmin = 70 ÷ 150 V

Vmax – la tension de sortie maximale

Vmax = 170 ÷ 230 V

Si: T1 <T et T2 < Ts + 2° C \longrightarrow relais ON, autrement: RELAIS OFF

Position relais



Exemples


Ts	20 °C	20 °C	20 °C	20 ℃	20 °C	24 °C
T1	10 °C	10 °C	15 °C	19 ℃	22 °C	22 °C
T2	25 °C	15 °C	16 ℃	21 °C	23 ℃	26 °C
ΔΤ	15 °C	5 ℃	1°C	2°C	1 °C	2°C
Relais	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF




Pos.3 - Mode VE analogique (signal analogique) avec/sans OFF

Ai1 entrée – entrée de sonde analogique (0-10 VDC or 0-20 mA, pour temp., RH, CO₂, qualité d'air) Ai2 entrée - non utilisé

Schéma de câblage



Courbe de contrôle



Vs – définir par potentiomètre interne 'SETPOINT'.

 $Vs = 0 \div 10 V$

 ΔV – définir gamme proportionnelle par potentiomètre interne 'PROP RANGE' $\Delta V = 20 \div 80 \% de (10V - Vs)$


ΔVo – définir hors-niveau par potentiomètre interne 'OFF-LEVEL' $\Delta Vo = 10 \div 40 \% de (10V - Vs)$

Voff – off-point $Voff = Vs - \Delta V - \Delta Vo$

Vmin – la tension de sortie minimale Vmin = 70 ÷ 150 V

Vmax – la tension de sortie maximale Vmax = 170 ÷ 230 V

Position relais



Exemples


Vs	5 V	6 V	8 V
ΔV	$1.0 \div 4.0 V$	0.8 ÷ 3.2 V	0.4 ÷ 1.6 V
ΔVo	0.5 ÷ 2.0 V	0.4 ÷ 1.6 V	0.2 ÷ 0.8 V
Vo	0 ÷ 3.5 V	1.2 ÷ 4.8 V	5.6 ÷ 7.4 V




Pos. 4 - HE-mode chauffage avec/sans OFF et activation à distance

Ai1 entrée – entrée de sonde analogique (0-10 VDC/0-20 mA pour température, pression) Ai2 entrée – commande à distance 0-24 VDC: >2 VDC = activé < 2 VDC = désactivé 0-20 mA: > 4 mA = activé< 4 mA = désactivé

Schéma de câblage



Courbe de contrôle



Vs – définir voltage (0-10 VDC) par potentiomètre interne 'SETPOINT'.

Vs = 0-10 V

ΔV – définir gamme proportionnelle par potentiomètre interne 'PROP RANGE'

 $\Delta V = 20 \div 80 \%$ from Vs

ΔVo – définir hors-temperature par potentiomètre interne 'OFF-LEVEL' $\Delta Vo = 10 \div 40 \% de Vs$

Voff - hors-température

 $Voff = Vs + \Delta V + \Delta Vo$


Vmin – la tension de sortie minimale

Vmin = 70 ÷ 150 V


Vmax – la tension de sortie maximale

Vmax = 170 ÷ 230 V

Position relais



Commande à distance



Exemples


V	2 VDC	4 VDC	5 VDC
ΔV	0.4-1.6 VDC	0.8-3.2 VDC	1.0-4.0 VDC
ΔVο	0.2-0.8 VDC	0.4-1.6 VDC	0.5-2.0 VDC
Voff	2.6-4.4 VDC	5.2-8.8 VDC	6.5-10.0 VDC




Pos. 5 - VE-mode ventilation avec/sans OFF et activation à distance

Ai1 entrée – entrée de sonde analogique (0-10 VDC/0-20 mA pour temp., RH, CO $_2$, qualité d'air) Ai2 entrée – commande à distance 0-24 VDC: >2 VDC = activé <2 VDC = désactivé 0-20 mA: >4 mA = activé <4 mA = désactivé


Schéma de câblage




Courbe de contrôle



Position relais



Commande à distance



Vs – définir par potentiomètre interne 'SETPOINT'.

Vs = 0-10 VDC

 ΔV – définir gamme proportionnelle par potentiomètre interne 'PROP RANGE'

 $\Delta V = 20 \div 80 \% de Ps$

ΔVo – définir hors-temperature par potentiomètre interne 'OFF-LEVEL'

 $\Delta Vo = 10 \div 40 \ \% \ de \ Vs$

Voff - hors-température Voff = Vs - Δ V - Δ Vo

Vmin – la tension de sortie minimale

Vmin = 70 ÷ 150 V

Vmax – la tension de sortie maximale

 $Vmax = 170 \div 230 \, V$

Exemples


Vs	5 V	6 V	8 V
ΔV	1.0 ÷ 4.0 V	0.8 ÷ 3.2 V	0.4 ÷ 1.6 V
ΔVο	0.5 ÷ 2.0 V	0.4 ÷ 1.6 V	0.2 ÷ 0.8 V
Voff	0 ÷ 3.5 V	1.2 ÷ 4.8 V	5.6 ÷ 7.4 V




Pos. 6 - Mode VE analogique (signal analogique) avec/sans OFF et activation à distance

Ai1 entrée – entrée de sonde analogique (0-10 VDC/0-20 mA pour temp., RH, CO_2 , qualité d'air) Ai2 entrée – commande à distance 0-24 VDC: >2 VDC = activé < 2 VDC = désactivé 0-20 mA: > 4 mA = activé < 4 mA = désactivé


Schéma de câblage




Courbe de contrôle



Position relais



Commande à distance



Exemples

Vs	2 V	4 V	5 V
ΔV	0.4 ÷ 1.6 V	0.8 ÷ 3.2 V	0.4 ÷ 1.6 V
ΔVo	$0.2 \div 0.8 V$	0.4 ÷ 1.6 V	0.2 ÷ 0.8 V
Vo	$2.6 \div 4.4 V$	1.2 ÷ 4.8 V	5.6 ÷ 7.4 V

Vs – définir par potentiomètre interne 'SETPOINT'.

 ΔV – définir gamme proportionnelle par potentiomètre interne 'PROP RANGE'

 $\Delta V = 20 \div 80 \ \% \ de \ Ps$

 ΔVo – définir hors-niveau par potentiomètre interne 'OFF-LEVEL' ΔVo = 10 ÷ 40 % de Vs

Voff – off-point $Voff = Vs - \Delta V - \Delta Vo$

Vmin – la tension de sortie minimale Vmax – la tension de sortie maximale




Pos.7: Mode analogique (EVS) sans OFF et commande inverse

Ai1 entrée – entrée analogique (0-10 VDC/0-20 mA) sans OFF (EVS)


Ai2 entrée – commande inverse 0-24 VDC: >2 VDC = normal < 2 VDC = inverse 0-20 mA: >4 mA = normal <4 mA = inverse

Schéma de câblage




Courbe de contrôle

(if Ai2 = >2VDC)




Position relais inverse


(if Ai2 = <2VDC)



Contrôle inverse



DIMENSIONS & FIXATION



	Α	В	С	D	E	poids net	poids brut
MFC-0-15- AT	113	178	92	102	140	710 g	800 g
MFC-0-30- AT	113	178	92	102	140	760 g	850 g
MFC-0-60- AT	113	178	92	102	140	920 g	1010 g
MFC-0100- AT	113	178	92	102	140	920 g	1010 g